## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----



## PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 923232/ANT/004/SUR SITE/2021 **DATE**: 25/11/2021

**NOM**: RANAIVOSOLOMANANJARA JEAN HERVE **TELEPHONE**: 0344169643

**ADRESSE: VT 4 TER BQ ANDOHANIATO** 

PROFESSION:-

NUM IMM: 0300TBR MARQUE: HYUNDAI COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: KPU1CP CARROSSERIE:BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :10 N°SERIE DU TYPE:2U454029

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR:

PTC :2250 PAV :1560 CU :690

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN SERVICE : 2002

USAGE EFFECTIF : VP NR CARTE VIOLETTE : DELIVREE LE :-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 25/11/2021

PATENTE: ANI:

**Visite du :** 25/11/2021

Nom du vérificateur :Mr TSIMBAZAFY Edith Adelphe Le Chef de Centre

**Opérateur** : RALOVASOA Cristine

Validité de circulation jusqu'au 25/11/2022 APTE