DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTOARINIAINA RAVO HERITIANA ADRESSE: LOT AB 69 TER I ANKADINDRAVOLA, Tél. 0331113289 Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 5476TBM

USAGE EFFECTIF: CSUB

PLACE DEBOUT:

PTC: 2910

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 15 000

 TVA:
 Ar 3 000

NET A PAYER: Ar 18 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-IVATO

RECU N°: 862528/ANT/010/SUR_SITE/2021

Date: 28/09/2021

NET A PAYER: Ar 18 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- BOITE A PHARMACIE A COMPLETER
- FEUX ROUGE G/D NULS
- FEU DE POLICE NUL

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi Opérateur : ANDRIANARISOA Miora Oly Niherantiana APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10JOURS