



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 914452/ANT/010/SUR\_SITE/2021

DATE : 17/11/2021

NOM : RAVELOSON ANDRIAMANJATO

ADRESSE : SAT 105 SOAMANANDRAY ANOSIALA

TELEPHONE : 0329083882

PROFESSION :GUIDE CHAUFFEUR

NUM IMM : 3756TBK

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : AMBOHIDRATRIMO

GENRE : VP

TYPE : NM81WP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:3U088278

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :2681809

PTC :2430

PAV :1740

CU :690

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN CIRCULATION : 2003

USAGE EFFECTIF : VL

NR CARTE VIOLETTE : 0221411

DELIVREE LE :06/06/2018

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 04/06/2021

PATENTE : 0129713/2019

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 17/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RAMAROSATA Rija Marc

Le Chef de Centre

Opérateur :RASATA Michela

Validité de circulation jusqu'au17/03/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé3756TBK**

USAGE EFFECTIF :VL

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2430

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 26 400**