



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 872516/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 07/10/2021

NOM : RASOAZANAMAHERY

ADRESSE : 19 F BIS IMERINAFVOANY

TELEPHONE :

PROFESSION :SURJETEUSE

NUM IMM : 3934TBB

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : TALATAMATY

GENRE : TCP

TYPE : KMJRD37FP

CARROSSERIE :CAR

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:1K.499986

PLACE ASSISE : 15

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2615

PAV :1415

CU :1200

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 2007

USAGE EFFECTIF : TBR

NR CARTE VIOLETTE : 0228621

DELIVREE LE :10/06/2018

NR LICENCE : 04264

DELIVREE LE : 09/06/2021

PATENTE : 0108761/19

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 07/10/2021

Nom du vérificateur :Mr RAVELOKAMISY A.Jules

Le Chef de Centre

Opérateur :MAHOLINIRINA Heriniaina Livaso

Validité de circulation jusqu'au07/02/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé3934TBB

USAGE EFFECTIF :TBR

PLACE ASSISE : 15

PLACE DEBOUT :

PTC

2615

DROIT

Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 13 000

TVA

Ar 2 600

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 15 600