



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 929677/ANT/027/SUR_SITE/2021

DATE : 02/12/2021

NOM : RAMBOA JOSE MICHEL

ADRESSE : LOT III K 37 ANDAVAMAMBA ANJEZIKA II

TELEPHONE : 0344799127

PROFESSION :MPAMBOLY

NUM IMM : 4488TAP

MARQUE :NISSAN

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : JN10KYY60U

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :14

N°SERIE DU TYPE:0807749

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2180

PAV :1200

CU :980

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 1994

USAGE EFFECTIF : VP300 (Age > 5 ans)

NR CARTE VIOLETTE : DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 02/12/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 02/12/2021

Nom du vérificateur :Mr ANDRIANJATOVO Tahiry M.

Le Chef de Centre

Opérateur :RAKALAVAO Alice

Validité de circulation jusqu'au02/06/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé4488TAP

USAGE EFFECTIF :VP300 (Age > 5 ans)

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

PTC

2180

DROIT

Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 12 000

TVA

Ar 2 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 14 400