

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAZAFINDRAKOTO CHARLINE
ADRESSE : LOT 0706 J/0060 ISAHA, **Tél.** 0340576484
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3838FC

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC : 2400

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : Ar 15 600

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
IHOSY - FIANARANTSOA**

RECU N° : 926615/FNR/025/SUR_SITE/2021

Date : 30/11/2021

NET A PAYER : Ar 15 600

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- FUMEE EXCESSIVE

Nom du vérificateur : GPHC RAMANANTSOA Jean
Freddy
Opérateur : RANEDSON TAHIRY MAHONY

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 30/12/2021