## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} RAKOTOZAFY FRANCOIS REGIS \\ \textbf{ADRESSE:} MAHAVELONA AVARATSENA, \textbf{T\'el.} 0346718607 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule:} \textbf{0057FD} \\ \end{tabular}$ 

**USAGE EFFECTIF: TBR** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2750

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar
 0

 PV:
 Ar
  $4\,000$  

 THT:
 Ar
  $13\,000$  

 TVA:
 Ar
  $2\,600$ 

NET A PAYER: Ar 15 600

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE FIANARANTSOA-BESOROHITRA

**RECU N°: 871695/FNR/007/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 06/10/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- PEDALE DE FREIN TROP BASSE
- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- FERMETURE PORTE AVG A REPARER
- FERMETURE PORTE AVD A REPARER
- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS
- JEU IMPORTANT AXE RELAIS DE DIRECTION G
- RUPTURE DE FREIN
- FUMEE EXCESSIVE

Nom du vérificateur :GPHC RAJAKOBA Jean Emma

Noël

Opérateur: RAFAMANTANANTSOAARIVELO Hasina

Hanitriniaina

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 MOIS