



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 866872/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 01/10/2021

NOM : MIARISOANIRINA NATHALIE

ADRESSE : II I 22 MORARANO

TELEPHONE : 0337221215

PROFESSION :MENAGERE

NUM IMM : 5686TM

MARQUE :ISUZU

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM

TYPE : NPR71F

CARROSSERIE :CAR

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :9

N°SERIE DU TYPE:K7100294

PLACE ASSISE : 15

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :0BJ554

PTC :8265

PAV :3265

CU :5000

ANNEE DE 1^{ere} MISE EN CIRCULATION : 1989

USAGE EFFECTIF : VL

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 28/09/2021

PATENTE : -

ANI : 2020

APTITUDE : APTE Visite du 01/10/2021

Nom du vérificateur :Mr RAMAROSATA Rija Marc

Le Chef de Centre

Opérateur :ANDRIANARISOA Miora Oly Niherantiana

Validité de circulation jusqu'au01/02/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé5686TM

USAGE EFFECTIF :VL

PLACE ASSISE : 15

PLACE DEBOUT :

PTC

8265

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000