DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 904730/ANT/004/SUR_SITE/2021 DATE: 08/11/2021

NOM: RAJERISON BAKOMALALA

ADRESSE: LOT I J J 13129 ANTANJONA/ TELEPHONE:

PROFESSION: CHEF DE SECTION AIR MAD

NUM IMM : 4979TBD MARQUE :HYUNDAI COMMUNE : AMBAVAHADITOKANA

GENRE: VP TYPE: NM81WP CARROSSERIE: BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :10 N°SERIE DU TYPE:2U058599

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 2359966

PTC :2495 PAV :1895 CU :600

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2002

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 21/11/2019

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 08/11/2021

Nom du vérificateur :Mr TSIMBAZAFY Edith Adelphe Le Chef de Centre

Opérateur: RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au08/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 **RECU N°: 904730/ANT/004/SUR_SITE/2021**

De: RAJERISON BAKOMALALA DATE 08/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 4979 TBD

USAGE EFFECTTF :VP

TVA

PLACE ASSISE : 7
PTC 2495

DROIT Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN Ar 0

PV Ar 2 000

CARTE Ar 2 000

THT Ar 22 000

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**

Ar 4 400