DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTOVAO LUTHER BENJAMIN **ADRESSE** : LOT G I V 142 MAHAZO, **Tél**.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : $2476TBJ\,$

USAGE EFFECTIF: TBR > 25 places et \leq 50 places

PLACE DEBOUT:

PTC: 3490

DROIT: Ar 25 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 $\begin{array}{cccccc} \textbf{CARTE:} & & \textbf{Ar} & \textbf{0} \\ \textbf{PV:} & & \textbf{Ar} & \textbf{4} \ \textbf{000} \\ \textbf{THT:} & & \textbf{Ar} & \textbf{35} \ \textbf{000} \\ \textbf{TVA:} & & \textbf{Ar} & \textbf{7} \ \textbf{000} \\ \end{array}$

NET A PAYER: Ar 42 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°: 929884/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 02/12/2021

NET A PAYER: Ar 42 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FREIN A MAIN INOPERANT
- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE
- PNEU AV D LISSE
- CACHE POUSSIERE CREMAILLERE A POSER
- POIGNETS D'OUVERTURE PORTES EXT A POSER

Nom du vérificateur :GPHC RAVAKA RABOTOVAO Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 02/01/2022