DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAJOELISON FLORENT **ADRESSE** : MANDROSOA 0331147624, **Tél**.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7724TS

USAGE EFFECTIF: TMTPERS

PLACE DEBOUT:

PTC: 2700

DROIT: Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 12 000

 TVA:
 Ar 2 400

NET A PAYER: Ar 14 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°: 925316/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 29/11/2021

NET A PAYER: Ar 14 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- NOMBRE DE SIEGE NON CONFORME A LA CARTE

Nom du vérificateur :GPCE RAFALIMANANA Jocelyn Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo

Claudy

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 JOURS 01/12/2021