## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** CHAN KOA CHAN YOI KIE **ADRESSE:** MORAFENO SALAZAMAY, **Tél.** 0344614179 **Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 8899AC** 

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2960

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TANAMBOROZANO - TOAMASINA

-----

RECU N°: 927061/TNA/005/SUR\_SITE/2021

**Date**: 30/11/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- VEHICULE SALE
- MOTEUR SALE

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTOMALALA C.

ALAIN

Opérateur : RAMANANTSARA Bernard

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02JOURS