DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAMBOLASALAMA ANDRIAMBOAVONJINIAINA **ADRESSE** : LOT III U 11 C C ANDREFANAKADIMBAHOAKA, **Tél**. 0349621094

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7649TAE

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC: 2800

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 21 000

 TVA:
 Ar 4 200

NET A PAYER: Ar 25 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°: 923944/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 26/11/2021

NET A PAYER: Ar 25 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- COUSSINS SIEGES A REPARER
- VEHICULE A PEINDRE

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA

Gérald

Opérateur: RASENDRASOA Josette Himelda

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 26/01/2022