## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAJAONA HYACENTHE
ADRESSE: LOT ANDRAINJATO, Tél. 0345130246
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 3824FE

**USAGE EFFECTIF: TBR** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 2720

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 21 000

 TVA:
 Ar 4 200

NET A PAYER: Ar 25 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BESOROHITRA - FIANARANTSOA

-----

**RECU N°: 917143/FNR/007/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 19/11/2021

NET A PAYER: Ar 25 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- GOUJON DES ROUES A COMPLETER
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIARISOLO JEAN

ARNAUD

Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 5 JOURS