DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAVELONANDRO HUBERT

ADRESSE: LOT IP A 377 BIS ANOSIMASINA BEMASOANDRO, Tél. //

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4414TBB

USAGE EFFECTIF: TM7

PLACE DEBOUT:

PTC: 8990

DROIT: Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

CARTE: Ar 2 000
PV: Ar 4 000
THT: Ar 21 000
TVA: Ar 4 200

NET A PAYER: Ar 25 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TOLIARA-MORONDAVA

RECU N°: 864013/TLR/011/SUR_SITE/2021

Date: 29/09/2021

NET A PAYER: Ar 25 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- MOTEUR SALE
- CABOCHON ARR G A REMPLACER
- CABOCHON ARR D A REMPLACER
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur :GP1C ROMILE Etienne Opérateur : RAKOTOARISON Tino Bonaventure APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 24heure