

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RATOVOARISON EDMOND DENIS

ADRESSE : 271 67 HA SUD, Tél. 0344110165

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7020TAE

USAGE EFFECTIF: TMTPERS

PLACE DEBOUT:

PTC : 2785

DROIT : Ar 6 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 12 000

TVA : Ar 2 400

NET A PAYER : Ar 14 400

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO-ALASORA**

RECU N° : 868749/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 04/10/2021

NET A PAYER : Ar 14 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- FERMETURE PORTE AVD A REPARER
- FREIN A MAIN INOPERANT
- CABOCHON AV G A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well
Opérateur : RABEARIVONY Lantoharimalala Aimée

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS 04/11/2021