

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BETONGOLO - ANTANANARIVO

RECU N° : 916188/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 18/11/2021

De: ONO MAHOMED AKBARALY
ADRESSE : AMBORONGONY TANAMBAO, Tél. 0344359059
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **5366UD**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 2250

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : **Ar 26 400**

*PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »*

Le Chef de Centre

NET A PAYER : **Ar 26 400**

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- VITRES FUMÉES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRARIVO
Chrésus
Opérateur : RAZAFINDRAINIBE Marie Gorettie

APTITUDE :**INAPTE**

Délai de réparation accordée : **5JOURS 24/11/2021**