

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAFANOMEZANTSOA PIERROT ANDRIAMIHAJA**  
**ADRESSE : LOT STATIONNEMENT NORD, Tél. /**  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6440FE**

**USAGE EFFECTIF: SREM16**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 32000

**DROIT :** Ar 39 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 6 000

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 51 000

**TVA :** Ar 10 200

**NET A PAYER : Ar 61 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

**RECU N° : 876440/FNR/007/SUR\_SITE/2021**

**Date : 11/10/2021**

**NET A PAYER : Ar 61 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**  
**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- FREIN ARG NUL
- FREIN ARD NUL
- VANNE DE CONNEXION DE FREIN EN MAUVAIS ETAT (TM16-REM)

Nom du vérificateur :GPHC RAJAKOBA Jean Emma  
Noël  
Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 5 JOURS**