



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 931894/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 06/12/2021

NOM : RANDRIANASOLO DINA VOLOLONA

ADRESSE : LOT MAV 10 MAIBAOAKA TALATAMATY

TELEPHONE : 0340417071

PROFESSION :FONCTIONNAIRE

NUM IMM : 0944TBJ

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : WP81HP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:2U449643

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2750

PAV :1930

CU :820

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2002

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 18/11/2019

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 06/12/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi

Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRALAHY Lantonirina Eric

Validité de circulation jusqu'au06/12/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé0944TBJ

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

PTC

2750

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000