## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & RAKOTOVAO & MARCEL \\ \textbf{ADRESSE:} & LOT & MANDROSOA & TSIROANOMANDIDY, & \textbf{T\'el.} & 0 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule:} & \textbf{1364TBL} \\ \end{tabular}$ 

**USAGE EFFECTIF:** TPP ≤ 25 places

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2515

**DROIT:** Ar 15 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 27 000

 TVA:
 Ar 5 400

NET A PAYER: Ar 32 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TSIROANOMANDIDY - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 923030/ANT/027/SUR\_SITE/2021

**Date**: 25/11/2021

NET A PAYER: Ar 32 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- PEDALE DE FREIN TROP BASSE
- NOMBRE DE SIEGE NON CONFORME A LA CARTE
- FREIN AVG NUL
- FREIN ARG NUL
- FREIN ARD NUL
- CARTE GRISE A REGULARISER (POIDS /CARROS)

Nom du vérificateur :Mr ANDRIANJATOVO Tahiry M.

Opérateur : MAHASAHA Famarita Barson

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 05 JOURS 30/11/2021