

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RASOAMBOLANTSOA SAHOLINIRINA
ADRESSE : LOT 10 MG 18 MANGARIVOTRA, Tél. 0340152939
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8806TAM

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC : 2795

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : Ar 15 600

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO-TSIROANOMANDIDY**

RECU N° : 817821/ANT/027/SUR_SITE/2021

Date : 13/08/2021

NET A PAYER : Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- FONCTIONNEMENT TABLEAU DE BORD A REPARER
- PARE CHOC AV/ARR A POSER
- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VITRES COULISSANTES LATERALES A COMPLETER
- PARE BRISE A REMPLACER
- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS
- PATENTE A PRESENTER
- GOUJON DES ROUES A COMPLETER
- CABOCHON AV G A REMPLACER

Nom du vérificateur :GP1C RANJARISON LIVA HUBERT Opérateur : NY ANDO Miary Sandy	APTITUDE : INAPTE Délai de réparation accordée : 2MOIS 13 OCTOBRE 2021	
--	---	--