

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: MAHARIVOLOLONA ANITA ARISOA**

**ADRESSE : LOT ..AMBONDRONA, Tél. /**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7906DD**

**USAGE EFFECTIF: TPP ≤ 25 places**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2940

**DROIT :** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 19 000

**TVA :** Ar 3 800

**NET A PAYER : Ar 22 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
SAMBAVA - ANTSIRANANA**

**RECU N° : 923425/ANA/019/SUR\_SITE/2021**

**Date : 25/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 22 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- NON CONCORDANCE NUMERO DE CHASSIS

Nom du vérificateur :GPHC RANDRIANARINONY H.  
Fidelin  
Opérateur : LEHITONGA Fenolahy Gilbert

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : VR1MOIS**