

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RANDRIAMANARIVO JOHNSON

**ADRESSE :** LOT 099 TER ANKAZOBE 0342194078, **Tél.** 03442194078

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8714TBJ**

**USAGE EFFECTIF:** TM6

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 4600

**DROIT :** Ar 10 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 16 000

**TVA :** Ar 3 200

**NET A PAYER : Ar 19 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTANANARIVO-ALASORA**

**RECU N° : 869129/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 05/10/2021

**NET A PAYER : Ar 19 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- CABOCHON ARR G A REMPLACER
- CABOCHON ARR D A REMPLACER

Nom du vérificateur : GP1C RANDRIATSIMIALONA L  
El'no  
Opérateur : RALOVASOA Cristine

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : DR 01MOIS 05/11/21**