DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RANDRIANARISON OLIVIER ERIC ADRESSE : II T 17 FA BETNGOLO, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1283TAB

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 1880

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 24 000

 TVA:
 Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°: 908158/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 11/11/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- POIGNETS D'OUVERTURE PORTES EXT A POSER
- NUMERO DE CHASSIS ILLISIBLES
- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ARR D LISSE

Nom du vérificateur :GPHC RAVAKA RABOTOVAO Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS(11/12/2021)