

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** NOURALY KARIM  
**ADRESSE :** MAHAJANGA, Tél. 0324003415

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6056MB**

**USAGE EFFECTIF:** TM10

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 11500

**DROIT :** Ar 23 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 27 000

**TVA :** Ar 5 400

**NET A PAYER : Ar 32 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
AMBOROVY - MAHAJANGA**

**RECU N° : 917843/MGA/020/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 19/11/2021

**NET A PAYER : Ar 32 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- FUIITE D'HUILE SUR BOITE VITESSE
- FUIITE D'HUILE SUR PONT DE TRANSMISSION AV/ARR

Nom du vérificateur : RAKOTOMANANA A. Joachin  
Opérateur : RAKOTONDRAZAKA Ando Edmond  
Victorien

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS**