DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAJERISON CHANTAL ELISE031291517

ADRESSE: LOT III T 163 BIS MANDRANGOMBATO ANTANANARIVO,

Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : $\bf 0764TAP$

USAGE EFFECTIF: TM16

PLACE DEBOUT:

PTC: 15900

DROIT: Ar 39 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 43 000

 TVA:
 Ar 8 600

NET A PAYER: Ar 51 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOVOMBE - TOLIARA

RECU N°: 934251/TLR/014/SUR_SITE/2021

Date: 07/12/2021

NETA PAYER: Ar 51 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- PNEU ARR G LISSE
- CABOCHON ARR D A REMPLACER
- CABOCHON AV D A REMPLACER
- LAMPES STROBOSCOPIQUES A ENLEVER
- VERRE GLOBE OPTIQUE G/D CASSEES

Nom du vérificateur :GPHC RABEMANANJARA GABINIAINA

Opérateur: GPHC RABEMANANJARA GABINIAINA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 MOIS