DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RASOAZANAMANANA JACQUELINE ADRESSE: LOT IT 69 TER E ITAOSY, Tél. 034.20.507.31 Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 0093TAB

USAGE EFFECTIF: TV

PLACE DEBOUT:

PTC: 1000

DROIT: Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 11 000

 TVA:
 Ar 2 200

NET A PAYER: Ar 13 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

RECU N°: 923491/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date: 26/11/2021

NET A PAYER: Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- FUMEE EXCESSIVE

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge

Alain

Opérateur: LEDA Fenosoa Yolande

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 03 MOIS-26/02/2022