



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 868482/ANT/010/SUR\_SITE/2021

DATE : 04/10/2021

NOM : RANEDSON GELIN ANGE GEORGINA

ADRESSE : LOT 1320 CITE DES 67HA

TELEPHONE :

PROFESSION :GENDARME

NUM IMM : 3766TAD

MARQUE :VOLKSWAGEN

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : 19E

CARROSSERIE :CI

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE

PUISSANCE :9

N°SERIE DU TYPE:071509

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :-

PTC :1665

PAV :975

CU :690

ANNEE DE 1<sup>ere</sup> MISE EN CIRCULATION : 1986

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 09/09/2020

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 04/10/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi

Le Chef de Centre

Opérateur :MAHOLINIRINA Heriniaina Livaso

Validité de circulation jusqu'au**04/10/2022**



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé**3766TAD****

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1665

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 24 000**