

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** NJARA JOSIANE GEORGETTE

**ADRESSE :** LOT 3604/K9/038 MITSINJOSOA I, **Tél.** 034 72 504 07

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 0578FE**

**USAGE EFFECTIF:** TM7

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 9500

**DROIT :** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 19 000

**TVA :** Ar 3 800

**NET A PAYER : Ar 22 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

**RECU N° : 906588/FNR/007/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 09/11/2021

**NET A PAYER : Ar 22 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- VEHICULE A PEINDRE
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC ANDRIANARISON  
Solofoniaina Didier  
Opérateur : RANDRIAMANJATO Tiana Harivony

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2 MOIS**