

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

RECU N° : 906307/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 09/11/2021

De: RAMAMONJIMARISOA NIVOARITINAMALALA
FINARITRA HERIC
ADRESSE : FTA II 3 67HA NORD EST-, Tél. 034 89 257 18
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9847TBH

USAGE EFFECTIF: CU > 25 places et ≤ 50 places

PLACE DEBOUT:

PTC : 4410

DROIT : Ar 25 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 31 000

TVA : Ar 6 200

NET A PAYER : Ar 37 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

NET A PAYER : Ar 37 200

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ESSUIE GLACE EN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
- FREIN A MAIN INOPERANT
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER

Nom du vérificateur : Mr RABEARISOA Jerry Christian
Opérateur : ANDRIATAHINY HANITRA HARINAIVO

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : DR 05JRS 14/11/2022