

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** ANDRIAMIHARIMANANA HONORE SYLVAIN  
**ADRESSE :** LOT IVP 190 ANKADIFOTSY ANTANIFOTSY, Tél. -  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **6623TAC**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1190

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER :** **Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ITINERANTE AMBATOLAMPY - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 914451/ANT/023/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 17/11/2021

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- NUMERO DE CHASSIS ILLISIBLES
- MOTEUR SALE
- PNEU ROUE DE SECOURS LISSE

Nom du vérificateur : RAKOTOARIMANANA Romain  
Emilien  
Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 01 JOUR 18/11/2021**