



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 931240/TLR/008/SUR_SITE/2021

DATE : 06/12/2021

NOM : RANDRIAMBALA ZOHERINIAINA LALAO JOELA

ADRESSE : LOT BLOC D 54 AMPEFILOHA CITE

TELEPHONE : 034 93 093 63

PROFESSION :-

NUM IMM : 8789TBK

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : KPU1CD

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:2U447672

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2370

PAV :1680

CU :690

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2002

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 06/12/2021

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 06/12/2021

Nom du vérificateur :GPHC TABASA Andrianaiaina Sylvain

Le Chef de Centre

Opérateur :RAKOTOZAFIARY Anderson

Validité de circulation jusqu'au03/12/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé8789TBK

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2370

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000