

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RABENJARILALA ARNICKA

**ADRESSE : LOT II U 55 B BIS S ANDRAINARIVO FKT AMPAHIBE, Tél.
0345258015**

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2528TBP

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1316

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 24 000

TVA : Ar 4 800

NET A PAYER : Ar 28 800

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

RECU N° : 913014/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 16/11/2021

NET A PAYER : Ar 28 800

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- VITRES FUMÉES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur : GPHC RASOANAIVO Jean Marc
Opérateur : RANARIVELO FANJATIANA Jean Hugues

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 05 JOURS - 20/11/2021