## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTONDRABE JEAN DE DIEU

ADRESSE: LOT 195 BIS CITE BERYL ROSE PL 13/62, Tél. 0324003415

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 0350AD

**USAGE EFFECTIF: TM6** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 6650

**DROIT:** Ar 10 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 14 000

 TVA:
 Ar 2 800

NET A PAYER: Ar 16 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MAHAJANGA-AMBOROVY

-----

RECU N°: 870638/MGA/020/SUR\_SITE/2021

**Date**: 06/10/2021

NET A PAYER: Ar 16 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- BALAI ESSUIE GLACE A COMPLETER
- BANDE RETROREFLECHISSANTE INSUFISANTE
- PNEU ARR G LISSE

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA

MILY

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS