## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

-----

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA-ANTANANARIVO



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 864448/ANT/004/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 30/09/2021

**NOM**: CIMELTA

ADRESSE: BOULEVARD GAL RATSIMANDRAVA TELEPHONE:

PROFESSION:-

NUM IMM : 3037TAH MARQUE : VOLKSWAGEN COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CTTE TYPE : 9N1 CARROSSERIE : FOURGON VITRE

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE PUISSANCE :8 N°SERIE DU TYPE:.166545

PLACE ASSISE: 2 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 534752

PTC :1770 PAV :1220 CU :550

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2005

USAGE EFFECTIF: TM3 (Age >5 ans) NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE: 14/02/2019

NR LICENCE: DELIVREE LE: 11/09/2020

PATENTE: - ANI: 2019 APTITUDE: APTE Visite du 30/09/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur : SAMATASY Junot Lauréa

Validité de circulation jusqu'au30/03/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 **RECU N°: 864448/ANT/004/SUR\_SITE/2021** 

De: CIMELTA DATE 30/09/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 3037TAH

USAGE EFFECTTF: TM3 (Age >5 ans)

PLACE ASSISE: 2 PLACE DEBOUT: PTC 1770 DROIT Ar 6 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 CARTE Ar 0 THT Ar 8 000 TVA Ar 1 600

TIMBRE Ar 0 NET A PAYER : Ar 9 600