## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAZAFINDRAVAO SUZANNE

 $\mathbf{ADRESSE}: \mathtt{LOT}\ 0708\ 6\ 678\ \mathtt{AMBOHIMENA}\ \mathtt{SUD},\ \mathbf{T\'el}.\ 034\ 35\ 955\ 53$ 

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7722TBK

**USAGE EFFECTIF: TBR** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 3490

**DROIT:** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

**CARTE:** Ar 0 **PV:** Ar 40

PV: Ar 4 000
THT: Ar 13 000
TVA: Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-ANTSIRABE

-----

RECU N°: 872859/ANT/023/SUR\_SITE/2021

**Date**: 07/10/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PNEU AV G LISSE
- JANTE AV D EN MAUVAIS ETAT
- CODE G/D NULS

Nom du vérificateur :GP1C RAZAFINTSALAMA Lanto

Jacques Aimé

Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS 17/10/2021