



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 922602/ANT/010/SUR\_SITE/2021

DATE : 25/11/2021

NOM : MADAGASCAR MAINTENANCE PETROLIERE

ADRESSE : BP 5068 BOROSY TALATAMATY

TELEPHONE : 0348628696

PROFESSION : M M P B.T.P

NUM IMM : 1637TAJ

MARQUE : HYUNDAI

COMMUNE : AMBOHIDRATRIMO

GENRE : CAM

TYPE : GK17FPVC

CARROSSERIE : GRUE

SOURCE D'ENERGIE : GASOIL

PUISSANCE : 11

N°SERIE DU TYPE: 127491

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR : 043568

PTC : 5165

PAV : 3915

CU : 1250

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 1997

USAGE EFFECTIF : TM6

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 25/11/2021

PATENTE : -

ANI : 2019

APTITUDE : APTE Visite du 25/11/2021

Nom du vérificateur : Mr RAVELOKAMISY A.Jules

Le Chef de Centre

Opérateur : RASENDRALAHY Lantonirina Eric

Validité de circulation jusqu'au 25/05/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 1637TAJ**

USAGE EFFECTIF : TM6

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

5165

DROIT

Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 12 000

TVA

Ar 2 400

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 14 400**