DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 877023/ANT/004/SUR_SITE/2021 DATE: 12/10/2021

NOM: D S M CONSTRUCTION

ADRESSE: LOT IT 43 TER AMBOHIJANAMASOANDRO ITAOSY TELEPHONE: 0333224162

PROFESSION:-

NUM IMM : 3566TBH MARQUE : JMC COMMUNE : ITAOSY

GENRE : CAM TYPE : JX1041DLA2 CARROSSERIE :PLATEAU

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :11 N°SERIE DU TYPE:LEFAEAG21GHN54728

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 7099699

PTC:5900 PAV:2400 CU:3500

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 2017

USAGE EFFECTIF: TM6 NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE: 12/08/2019

NR LICENCE: DELIVREE LE: 12/10/2021

PATENTE: - ANI: 2019 APTITUDE: APTE Visite du 12/10/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur : ANDRIANIRIANARISOA Louisiane Pascal

Validité de circulation jusqu'au 12/04/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:877023/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De: D S M CONSTRUCTION DATE 12/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 3566TBH

USAGE EFFECTTF:TM6

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 5900 Ar 10 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 14 000 TVA Ar 2 800

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 16 800**