

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** DISAINE SOLOFO HARIVELO  
**ADRESSE :** LOT VR 52 TERE U AMBOHIDRASERIKI, Tél.  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **4427TAM**

**USAGE EFFECTIF:** TMTPEERS

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2570

**DROIT :** Ar 6 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 12 000

**TVA :** Ar 2 400

**NET A PAYER :** **Ar 14 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 929563/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 02/12/2021

**NET A PAYER : Ar 14 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur :GPHC RAVAKA RABOTOVAO  
Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

APTITUDE :**INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1MOIS(02/01/2022)**