

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
FIANARANTSOA-BESOROHITRA

RECU N° : 870341/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date : 05/10/2021

De: RANDRIANASOLO PASCAL

ADRESSE : LOT 06061N/0020 ANOSIKELY SUD IVORY, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **7349FE**

USAGE EFFECTIF: TPP ≤ 25 places

PLACE DEBOUT:

PTC : 2300

DROIT : Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 19 000

TVA : Ar 3 800

NET A PAYER : **Ar 22 800**

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

NET A PAYER : **Ar 22 800**

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- SIEGES A FIXER
- VITRES COULISSANTES LATERALES A COMPLETER
- POIGNET LEVE GLACE A POSER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- FREIN ARD NUL
- ROUES DE SECOURS NUL

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMIHAMINA J B
ROLAND
Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

APTITUDE : **INAPTE**

Délai de réparation accordée : **5 JOURS**