

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RANDRIANIRINA LEON JEAN PIERROT**  
**ADRESSE : LOT 08 B 150 ANDREFANAMPASAMBAZAHA, Tél.**  
**0340782629**  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2460TBK**

**USAGE EFFECTIF: CU**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3490

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTSIRABE - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 910628/ANT/023/SUR\_SITE/2021**

**Date : 12/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**  
**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- AVERTISSEUR SONORE NUL
- BALAI ESSUIE GLACE A COMPLETER
- POIGNETS D'OUVERTURE PORTES EXT A POSER
- POIGNET LEVE GLACE A POSER
- DOSSIER SIEGE A REPARER
- PATENTE A PRESENTER
- FEU DE POLICE NUL

Nom du vérificateur : GP1C RAZAFINTSALAMA Lanto  
Jacques Aimé  
Opérateur : RATSIMIALONA RAVO

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 02MOIS**

