

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RANDRIAMAMPIANTONARIVO TAMARO**

**ADRESSE : LOT MITSINJOSOA, Tél. 0345077741**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5843FD**

**USAGE EFFECTIF: VP**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1400

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 24 000

**TVA :** Ar 4 800

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

**RECU N° : 908867/FNR/007/SUR\_SITE/2021**

**Date : 11/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- VITRES FUMÉES INTERDITES (PELLICULE)
- DEMARREUR A VERIFIER

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMIHAMINA J B  
ROLAND  
Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1JOUR**