DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & RANDRIANOELA & RIVONIAINA & FRANTOA \\ \textbf{ADRESSE:} & SECTEUR & VOHITSARA & AVARADROVA & NORD, & \textbf{Tél.} \\ & \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule:} & \textbf{9173AB} \\ \end{tabular}$

USAGE EFFECTIF: TM7

PLACE DEBOUT:

PTC: 7000

DROIT: Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 19 000

 TVA:
 Ar 3 800

NET A PAYER: Ar 22 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TOAMASINA-AMBATONDRAZAKA

RECU N°: 769777/TNA/016/SUR_SITE/2021

Date: 22/06/2021

NET A PAYER: Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER

Nom du vérificateur :RAKOTOMIARAKA H.C.Bruno Opérateur : ANDRIAMANALINA ONJAVOTRA ELIE

LUCIA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 30/06/2021