

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** HAOVA CLEMENTINE  
**ADRESSE :** TANAMBAO III, Tél. 0330219461

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9017UC**

**USAGE EFFECTIF:** TBR

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2570

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
TAOLAGNARO - TOLIARA**

**RECU N° : 932708/TLR/013/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 06/12/2021

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER

Nom du vérificateur : GPHC MAKATIRY Francism T.  
Opérateur : BOTOMANANA DAUPHIN ESPERE  
GASARIN

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : SOIXANTE JOURS  
06/02/2022**