



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 914226/TNA/016/SUR_SITE/2021

DATE : 17/11/2021

NOM : RASOAMANANTENA GEORGINES

ADRESSE : TSINJOARIVO BEJOFO

TELEPHONE :

PROFESSION :CULTIVATEUR

NUM IMM : 8010AH

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : AMBATONDRAZAKA

GENRE : VP

TYPE : KP17CP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:XU345813

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2250

PAV :1560

CU :690

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 2000

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : 0

DELIVREE LE :19/11/2020

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 19/11/2020

PATENTE : 0072300

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 17/11/2021

Nom du vérificateur :RAKOTOMIARAKA H.C.Bruno

Le Chef de Centre

Opérateur :ANDRIAMANALINA ONJAVOTRA ELIE LUCIA

Validité de circulation jusqu'au19/11/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé8010AH

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2250

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000