

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



De: RANDRIANIRINAMIFIDIMANANTSOA JEAN DIEUDONNE
ADRESSE : LOT K4/ASCECNA N7 IVATO, **Tél.** 0342616890
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **9070TAM**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1732

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : **Ar 26 400**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO-IVATO

RECU N° : 864244/ANT/010/SUR_SITE/2021

Date : 30/09/2021

NET A PAYER : Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- VITRES FUMEES INTERDITES (PELLICULE)
- FUIITE D'HUILE SUR MOTEUR

Nom du vérificateur :Mr RAVELOKAMISY A.Jules
Opérateur : ANDRIANARISOA Miora Oly Niherantiana

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 10JOURS