DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & RAKOTOARISOA TOJO MAMPIONONA \\ & \textbf{ADRESSE}: LOT IVC 139 AMBATOMITSANGANA, T\'el. \\ & \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{1609TAE} \\ \end{tabular}$

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 1620

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 24 000

 TVA:
 Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-ALASORA

RECU N°: 869577/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 05/10/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur :Mr TSIMBAZAFY Edith Adelphe

Opérateur : RANDRIANAVAHY Volatiana

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS 05/11/2021