## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTOMANANA SOLOMON
ADRESSE: LOT 2048 CITE DES 67 HA N E, Tél. 0340920974
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 3107TL

**USAGE EFFECTIF: TMTPERS** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 1120

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 18 000

 TVA:
 Ar 3 600

NET A PAYER: Ar 21 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOSITRA - FIANARANTSOA

**RECU N°: 876132/FNR/015/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 11/10/2021

NET A PAYER: Ar 21 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ESSUIE GLACE NULLE
- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- PARE BRISE CASSEE
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- CODE G/D INCLINES
- CABOCHON ARR G A REMPLACER
- CABOCHON AV D A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRINA Léonard

Victorien

Opérateur : RAZAKASON Radoniaina Herinjaka

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 11/11/2021