## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: PERLINE

 $\label{eq:ADRESSE} ADRESSE: \text{SECT A TSARARANO AMBANY}, \textbf{T\'el}.$  Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule:  $\bf 9734MD$ 

**USAGE EFFECTIF: TBR** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 2760

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA

-----

**RECU N°: 917106/MGA/020/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 19/11/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE

**OLIDA** 

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS