DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BESOROHITRA - FIANARANTSOA



PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 908687/FNR/007/SUR SITE/2021 **DATE**: 11/11/2021

NOM: MALNOUR **TELEPHONE**: 034 07 842 19

ADRESSE: LOT D. 30/3601 AMBATOMENA

PROFESSION: COMMERCANT

NUM IMM : 4283FD MARQUE : JAC COMMUNE : FIANARANTSOA

GENRE: CAM TYPE: BBC2A CARROSSERIE:FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :11 N°SERIE DU TYPE:9016615

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR:

PTC :5740 PAV :2740 CU :3000

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN SERVICE : 2012

USAGE EFFECTIF : TM6 NR CARTE VIOLETTE : DELIVREE LE :-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 04/10/2021

PATENTE: ANI: 18671900907

Visite du : 11/11/2021

Nom du vérificateur :ANDRIAMASIARISOLO JEAN ARNAUD

Le Chef de Centre

Opérateur :FANAJASOA Sambany Nestoria

Validité de circulation jusqu'au 04/04/2022 APTE

Direction Générale de la Sécurité Routière Nif : 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319